

# Undichtigkeiten

## Leckstelle: Hinter dem Fahrer- / Beifahrersitz

*Es feucht, kommt aber **nicht** von oben.*

Falls ihr beim hoch heben des Teppichs hinter den Sitzen eine Feuchte stelle vorfindet, muß das nicht immer von oben, seitlich oder vorne sein, sondern kann auch unter dem Teppich hinter den Sitzen herkommen. Da befinden sich die Motorkabeldurchführungen, welche durch Gummidichtungen dicht sein sollten. Nun kann es aber passieren das genau an diesen Kabeln (auch zwischen den Kabeln) das Wasser herkommt. Abhilfe ist hier einmal wieder Sikaflex. Das Motorkabel vorsichtig so weit es geht in den Fahrerraum ziehen (nicht reißen!) und diesen so weit es geht am Ansatz zur Gummidichtung mit Sikaflex einschmieren und damit nicht zimperlich sein, auch in den kleinen Hohlraum der Dichtung etwas rein spritzen / schmieren! Dann das Kabel ungefähr in die Vorgangsposition zurück schieben (so verteilt man das Sikaflex besser an und durch die Dichtung). Danach um die Dichtung und das Kabel das Sikaflex herum schmieren.



Das ganze kann man nun am besten 1-2 Tage festigen lassen. Sika hat die Eigenschaft die Luftfeuchtigkeit aufzunehmen und dadurch Fest, aber flexibel und vor allem dicht zu bleiben.

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/452/interieur?rev=1665961240>

Last update: **2022/10/16 23:00**

