

Smart 450 Schiebedach (Faltdach)

Probleme: Dach fährt nicht mehr auf oder zu und Knackt. Das Zahnrad vom Motor greift nicht mehr richtig. Lösung: Neue Zahnrad verbauen oder Motor festziehen. Unter der Abdeckung neben der Kofferraumlampe befindet sich der Motor, der mit einem Torx oder Imbus manuell gesichert werden kann. Die b

From:

<https://www.smart-wiki.net/> - **Smart WIKI**

Permanent link:

<https://www.smart-wiki.net/450/defekt/schiebedach>

Last update: **2020/10/27 19:25**

